

Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

01 Zenb. N.º	469003	02 Erreferentzi gurutzaketa	Cruce de referencia		
03 Datu transferentzia		04 Probintzia	GUIPUZCOA		
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo	H.	X.	Y.	Altuera Altitud
	06 G. D. K. Tipo	H.	X.	Y.	
	07 L. P. Tipo	H.	X.	Y.	
08 Eskualde - Comarca	BONASTILLA	09 Udala - Municipio	SAN SEBASTIAN		
10 Auzoa - Barrio	ULIA (BARRIO LA PAZ)	11 Azalera - Superficie			
12 Deitura - Denominación	BONEDA				
13 Deskribapena	<p>Imponente casero, en pleno centro urbanizado, restaurado por la C.A.M. De gran tamaño, de planta prácticamente cuadrada en dos alturas, tiene cubierta a cuatro aguas con alero moldurado sobre cornisa. La fachada principal, de composición simétrica, construida de fábrica de sillares de arenisca, que en algunas zonas se encuentra muy deteriorada por la erosión; el acceso se realiza en planta baja a través de zaguán, en arco rebajado adovelado. En planta primera, seis huecos iguales, con guardapisos y alfeizares moldurados, labrados en piedra arenisca. El resto de las fachadas son de mampostería y están enlucadas al exterior. Se mantiene la regularidad de la composición; los huecos están recercados de sillar de piedra arenisca incluso los antepechos; con guardapisos y alfeizares moldurados; las pequeñas ventanas también están recercadas de arenisca. Dos huecos nuevos se han realizado de modo similar a los existentes, con mismo se ha completado la cornisa moldurada.</p>				
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra	Moderno - construcción civil				
15 Tipo Espezifiko - Itxura - Aldi espezifiko - Materialak	<p>Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales</p> <p>* casero</p> <p>* catalogado</p> <p>* sillares, dovelas, alfeizares, guardapisos de piedra arenisca, mampostería, madera, horungón, teja cerámica.</p>				
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisiko	completo - muy buenas				
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico	* Parcela ajardinada limitada, en zona urbana.				
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno	* Zona urbana, de reciente construcción con edificios residenciales (torres de viviendas) y servicios.				
19 Estatusa					
20 Inguruaren estatusa - Estatus del entorno					

<p>21 jabeak - Propietarios</p> <p>CAJA de AHORROS MUNICIPAL de SAN SEBASTIAN</p>	<p>22 Edukatzailerak - Ocupantes</p> <p>caixasal C.A.M.</p>
<p>23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geología - Suelo - Topografía - Orientación</p> <p>topografía ladera orientación muestre</p>	
<p>24 Baloraketa - Valoración</p> <p>* interes argitektonico</p> <ul style="list-style-type: none"> - fabrica zilar - portakoru en arco rebajado - ventanaz con guardapolvos y alfileres labrados 	
<p>25 Iguripenak - Expectativas</p>	
<p>26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arqueologico - Actividades - Nombres - Fechas</p>	
<p>27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha</p> <p>16 diciembre 1987</p> <p>JUAN IGNACIO GARCIA VELILLA - TERESA URIARTE</p>	
<p>28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios</p> <p>1- "La actualidad de la casa blasonada en el País Vasco" Partidos judiciales de Azpeitia y San Sebastian IÑAKI LIÑAZACORO y ESTEBAN ARROZDO 1982</p>	
<p>29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha</p>	
<p>30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud</p>	

-OBSERVACIONES-

- * segun cita D. SERAPIO MUGICA en "Unidades historicas de San Sebastian" El agua de San Sebastian, 1900
- en 1845 se canalizo agua desde este caserio
 - en 1862 se realizaron unas obras de canalizacion, en un túnel desde la vertiente norte hasta este caserio.